



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 908796/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 11/11/2021

NOM : RAJAONAHSON JAONA HERIMANINA

ADRESSE : LOT IDC 1 67 HA

TELEPHONE : 0331265158

PROFESSION :RETRAITE

NUM IMM : 1393TAF

MARQUE :TOYOTA

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : LF811L

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:2136

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :-

PTC :3370

PAV :1970

CU :1400

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 2003

USAGE EFFECTIF : VP300 (Age > 5 ans)  
LE :07/11/2019

NR CARTE VIOLETTE : - DELIVREE

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 11/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au11/05/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1393TAF**

USAGE EFFECTIF :VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

3370

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 16 800**