

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** SOCIETE DE CONSTRUCTIONS ET DE BATIMENTS (SCB)  
**ADRESSE :** LOT I V W 18 D ANOSIZATO EST, Tél. 0324003415  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **3793TAV**

**USAGE EFFECTIF:** TM16

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 19000

**DROIT :** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 43 000

**TVA :** Ar 8 600

**NET A PAYER :** **Ar 51 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**RECU N° : 870753/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 06/10/2021

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- CABOCHON AV D A REMPLACER
- CABOCHON VEUILLEUSE G/D A POSER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA  
MILY

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**