## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAHARISOA MAMY ANDRIARIMALALA ADRESSE: LOT CF 70 FALIARIVO, Tél. 0347130308

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 0959TAU

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1600

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 925721/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 29/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PARE BRISE A REMPLACER
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02MOIS