

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: HARIMAMONJY ZIZY PIERRETTE

ADRESSE : LOT 06 A 170 MAHAZOARIVO ATSIMO, Tél. 034 81 919 69

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **4167TBH**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2280

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ANTSIRABE

RECU N° : **870627/ANT/023/SUR_SITE/2021**

Date : 06/10/2021

NET A PAYER : **Ar 26 400**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto
Jacques Aimé
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **01 JOUR 07/10/2021**