

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOMANANA HASINIAINA NADIA**  
**ADRESSE : LOT VF 75 TER VOLOTARA ANDOHARANOFOTSY, Tél.**  
**0329040133**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8345TBP**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2320

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 914314/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 17/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY  
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS 02/12/2021**