DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 922316/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 25/11/2021

NOM: RAMARSON HERINOMENJANAHARY

ADRESSE: LOT H 010 AC MANANDONA///0320245900 TELEPHONE:

PROFESSION: INGENIEUR AGRONOME

NUM IMM : 4423TBG MARQUE :RENAULT COMMUNE : AMBOHIJANAKA

GENRE: VP TYPE: HSR CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:VF1HSRC6N47692478

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: R004761

PTC :1838 PAV :1288 CU :550

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2013

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 03/12/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au25/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :922316/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RAMARSON HERINOMENJANAHARY DATE 25/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4423 TBG

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1838 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**