

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAHARISON ANDRIANANDRAINAINA HERILALAINA
ADRESSE : LOT 951 67 HA NORD OUEST 0345060017, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **5106TBF**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1380

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

RECU N° : 866466/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 01/10/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge
Alain
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS 01/11/2021