

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAFINDRAKOTO ERIC MAMISOA-0331108691  
**ADRESSE :** 104 VILLA MIANGOTY ANTANIMASAJA, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9625MB**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1500

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 921770/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 24/11/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PNEU AV G LISSE
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond  
Victorien

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**