



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 870727/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 06/10/2021

NOM : RANDRIAMAHENINA RAMPANANA LIVA NOELA

ADRESSE : LOT II N 183 G A ANALAMAHITSY TANANANA

TELEPHONE : -0341505759

PROFESSION :-

NUM IMM : 8992TBL

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : WWH7FP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:WU084569

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :602984

PTC :2250

PAV :1560

CU :690

ANNEE DE 1^{ere} MISE EN CIRCULATION : 1998

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 05/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 06/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :RASATA Michela

Validité de circulation jusqu'au**06/10/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8992TBL****

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400