DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{aligned} \textbf{De:} & \text{RAKOTONIRAINY FANOMEZANTSOA ALSON JOSELYN} \\ & \textbf{ADRESSE:} & \text{LOT ITM 31 A TER AMBODIFASIKA ITAOSY, T\'el.} \\ & \text{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{0490TBN} \end{aligned}$

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 3490

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 4 000

 THT:
 Ar
 13 000

 TVA:
 Ar
 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 877932/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 12/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- ECLAIRAGE LONGUE PORTEE LED A ENLEVER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS