## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAHERITINARAMANANDRAFARA VALISOA ADRESSE: LOT IVJ 12 C AMBOHIMIADANA, Tél. 034 64 798 88 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 6684TAD

**USAGE EFFECTIF: CU** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3490

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE MANJAKANDRIANA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 931537/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- AVERTISSEUR SONORE NUL

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO

Chrésus

Opérateur: RANDRIAMANAMPISOA VANESSA

**ROLANDE** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 03/02/2022