

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ZAFINDRASOA IZO BAPTISTINE
ADRESSE : LOT 713 B I AMBOHIMANGAKELY 0341499337, Tél. -
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **4977TBN**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2525

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 934976/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 08/12/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GPCE RAFALIMANANA Jocelyn
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10/12/2021