



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 916590/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 18/11/2021

NOM : RATOANDROARISON JEAN JACQUES

ADRESSE : C 196 AMBATOMALAZA ALASORA

TELEPHONE : 0343223021

PROFESSION :DOUANIER

NUM IMM : 4913TBP

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO NORD

GENRE : VP

TYPE : KR17BP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:..YU389158

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :250930

PTC :2250

PAV :1560

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 18/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian

Le Chef de Centre

Opérateur :LEDA Fenosoa Yolande

Validité de circulation jusqu'au18/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4913TBP

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400