



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 904680/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 08/11/2021

NOM : RANDRIANOELISON HENINTSOA

ADRESSE : LOT III 238 SADABE MANJAKANDRIANA

TELEPHONE : 0341730776

PROFESSION :CHAUFFEUR

NUM IMM : 8676TAJ

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : LP813

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :13

N°SERIE DU TYPE:.*38105115027594

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :7490

PAV :3980

CU :3510

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1991

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/05/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au12/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8676TAJ

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

7490

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 19 000

TVA

Ar 3 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 22 800