DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 905087/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 08/11/2021

NOM: TIKO SA

ADRESSE: 11 BD AUGAGNEUR **TELEPHONE:**

PROFESSION:/

NUM IMM: 0877AD MARQUE :MAZDA COMMUNE: TOAMASINA 0343652717

GENRE: CAM TYPE: WGL44 **CARROSSERIE**: BACHEE **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:12 N°SERIE DU TYPE:.608892

PLACE DEBOUT:

PLACE ASSISE: 3

PTC:6295 **PAV**:2630 CU:3665

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 23/04/2021

PATENTE: **ANI**: 2020 APTITUDE: APTE Visite du 08/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 08/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:905087/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

N°MOTEUR:281115

De: TIKO SA DATE 08/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0877AD

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 6295 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

NET A PAYER : Ar 16 800 TIMBRE Ar 0