



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 917517/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 19/11/2021

NOM : RASOLOHARIVONY RIVO LALAINA

ADRESSE : LOT B3 MAHITSY

TELEPHONE : 034.17.441.54

PROFESSION :TRANSPORTEUR

NUM IMM : 8741TBK

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : AMBOHIDRATRIMO

GENRE : TCP

TYPE : RD37FP

CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:O1K491670

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :1077150

PTC :2780

PAV :1530

CU :1250

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE : 070458

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 19/11/2021

PATENTE : -

ANI : 2019

APTITUDE : APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :MIZIZO Joseph Tsimine

Validité de circulation jusqu'au19/03/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8741TBK

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

PTC

2780

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000