## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAHANITRINIAINA LALAOARISOA TÉL:0343804602 **ADRESSE**: LOT AZ 167 ANTOKOTANITSARA ANOSIZATO, **TÉl**. 0343804602

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7991TBN

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2995

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

**NET A PAYER: Ar 14 400** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

RECU N°: 905365/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 09/11/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- BACHE A POSER
- CERCEAUX A FIXER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA

Opérateur : RATSIMIALONA RAVO

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02MOIS