

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAKOTONIRINA JEAN LUC

**ADRESSE :** A 620 C.1 AP 11/47 MANGARANO II, **Tél.** 0334108231

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7347AH**

**USAGE EFFECTIF:** TMT

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 670

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOAMASINA-TANAMBOROZANO**

**RECU N° : 865113/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 30/09/2021

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU AV G LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené  
Victorien  
Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS**