DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908938/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/11/2021

NOM: RASOARILALA SYLVIA MONIQUE

ADRESSE: TANJONANDRIANA 0320500104 **TELEPHONE:**

PROFESSION: EMPLOYEE DE BANQUE

NUM IMM: 9882TAS MARQUE : CHEVROLET **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP TYPE: PM5C6 **CARROSSERIE** :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE **PUISSANCE**:9 **N°SERIE DU TYPE**:630.....155

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR:** 5712491

PTC:1799 **PAV**:1299 CU:500

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2011

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 16/11/2020

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina Validité de circulation jusqu'au06/12/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

DATE 11/11/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: RASOARILALA SYLVIA MONIQUE

RECU N°:908938/ANT/004/SUR_SITE/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9882TAS

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1799

DROIT Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000

TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0