DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908264/ANT/004/SUR SITE/2021 DATE: 11/11/2021

NOM: RAHANTAMALALA HANITRINIALA

ADRESSE: LOT IA 36 TANJOMBATO IRAITSIMIVAKY

TELEPHONE:

PROFESSION: MENAGERE

NUM IMM: 2197TBN MARQUE: OPEL COMMUNE: ANTANANARIVO 0342436924

GENRE : VP TYPE : OSDL68 CARROSSERIE : CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :5 N°SERIE DU TYPE:84036515

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 100304

PTC :1725 PAV :1190 CU :535

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2009

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 10/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 11/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N° :908264/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RAHANTAMALALA HANITRINIALA DATE 11/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2197TBN

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1725 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**