DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 915435/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 17/11/2021

NOM: RATSIMBAZAFY JEAN

ADRESSE: III N 107 TER A FIADANANA TELEPHONE: -

PROFESSION:OFFICIER DE LARMEE DE TERRE

NUM IMM: 8143TU MARQUE: ISUZU COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : UBS09GJ2A CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :12 N°SERIE DU TYPE:710630

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 400140

PTC :2400 PAV :1880 CU :520

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1998

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 17/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 17/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:915435/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RATSIMBAZAFY JEAN DATE 17/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8143TU

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 2400 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**