

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIAMANDROSO JACOB
ADRESSE : LOT IVH 136 MANDIALAZA, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **1716TAC**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1160

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-IVATO

RECU N° : **872442/ANT/010/SUR_SITE/2021**

Date : 07/10/2021

NET A PAYER : **Ar 26 400**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VEHICULE A PEINDRE
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A. Jules
Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1MOIS**