DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: HO CHIU CLAUDINE

ADRESSE: VILLA MIRANA PLLE 11/47 MANGARANO II, Tél.

0331103368

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8614AE

USAGE EFFECTIF: TRR16

PLACE DEBOUT:

PTC: 18000

DROIT: Ar 39 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 45 000

 TVA:
 Ar 9 000

NET A PAYER: Ar 54 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-BARIKADIMY

RECU N°: 862276/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 28/09/2021

NETA PAYER: Ar 54 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VERRE GLOBE OPTIQUE G/D CASSEES

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFIMANANTSOA

Lalaina

Opérateur: JOLIARISON Nirina Eva

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS