DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 922708/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 25/11/2021

NOM: SENAT

ADRESSE : ANOSY TELEPHONE : -

PROFESSION:-

NUM IMM : 9676TAJMARQUE :MAZDACOMMUNE : ANTANANARIVOGENRE : CTTETYPE : SKY021CARROSSERIE :AMBULANCESOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :9N°SERIE DU TYPE:......106505

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 833700

PTC :2530 PAV :1380 CU :1150

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 25/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au25/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N°: 922708/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: SENAT DATE 25/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9676 TAJ

USAGE EFFECTTF:TMTPERS

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2530 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 0 CARTE Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 0