DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 917618/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 19/11/2021

NOM: RAINIZAFINDRABARY MIRA FENOHASINA

ADRESSE: LOT 0105 AB 0399 SECT VI MANGARIVOTRA TELEPHONE:

PROFESSION: MENAGERE

NUM IMM : 5549ME MARQUE : VOLKSWAGEN COMMUNE : MAHAJANGA
GENRE : CAM TYPE : 902EZ CARROSSERIE : FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:9046631R954350

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :3500 PAV :2200 CU :1300

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2008

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 11/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Le Chef de Centre

Opérateur :RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine Validité de circulation jusqu'au 19/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

(

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:917618/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De : RAINIZAFINDRABARY MIRA FENOHASINA DATE 19/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5549ME

USAGE EFFECTTF: TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 3500 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**