## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ANDRIAMIARISOA NOROTIANA LAURETTE **ADRESSE**: LOT RANOHIRA, **Tél.** //

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2034FE

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2430

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-ITINERANTE MIANDRIVAZO

-----

RECU N°: 870483/TLR/011/SUR\_SITE/2021

**Date**: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CARTE GRISE ORIGINALE A PRESENTER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS