DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ELP MADA

 $\label{eq:ADRESSE} ADRESSE: LOT~U~46~TSIADANA//0346664003,~T\'el.~-$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 7738TAM

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC: 6560

DROIT: Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 909874/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald

Opérateur : RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 27/11/2021