DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 907496/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 10/11/2021

NOM: RANDRIANARIVONY SEHENO FLORENCE

ADRESSE: A 122 TH MANARINTSOA CENTRE 0341833337 TELEPHONE:

PROFESSION: MPAMBOLY

NUM IMM: 1978TBA MARQUE: FORLAND COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : BJ1032 CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:.0CZ007253

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 433564D

PTC :5110 PAV :1780 CU :3330

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2013

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE: 14/05/2020

NR LICENCE: DELIVREE LE: 05/05/2021

PATENTE: ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au 10/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:907496/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RANDRIANARIVONY SEHENO FLORENCE DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1978 TBA

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE DEBOUT: PLACE ASSISE: 3 PTC 5110 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**