



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 916254/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 18/11/2021

NOM : STE SACOPLAST

ADRESSE : SAROPODY TZANJOMBATO BP 3809 0202246309

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 3118TAV

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JU81VCCU

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:503985

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :601737

PTC :2190

PAV :1600

CU :590

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 2011

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :19/11/2018

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 19/11/2020

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald

Le Chef de Centre

Opérateur :CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au19/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3118TAV**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2190

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**