

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RABEARISON LALAO**

**ADRESSE : LOT BA 193 ANGODONA AMPITATAFIKA, Tél. 0344301441**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9210TV**

**USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 4600

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 924204/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 26/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 03 MOIS-26/02/2022**