



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 917860/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 19/11/2021

NOM : ANDRIAMPANARISOA DAUPHIN

ADRESSE : LOT BI 20 MAHITSY

TELEPHONE : 0347935182

PROFESSION :MPIVAROTRA

NUM IMM : 0312TBJ

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHITSY

GENRE : VP

TYPE : WWH7HP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:1U331477

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2740

PAV :2194

CU :546

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 17/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au20/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0312TBJ**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2740

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**