## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAHOLIMANANA RIVO MARIE GORETTI **ADRESS**E : LOT II R 46 ANJOMAKELY BONGATSARA, **Tél**. 0324003415

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5971TBM

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 3500

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 14 000
TVA: Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----

RECU N°: 874438/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS