DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: CREAM

 $\label{eq:ADRESSE} ADRESSE: LOT PLANTON AMBARANJANA-, T\'el.~0340250102$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 0307TAG

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 1080

DROIT: Ar 0

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

TVA: Ar 0

NET A PAYER: Ar 0

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 923212/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 25/11/2021

NET A PAYER: Ar 0

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- RTAAPRESENTER (TSVT)
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS - 25/12/2021