DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 913622/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 16/11/2021

NOM: RANDIMBISON VALO HERY

ADRESSE: LOT II D 57 FA BIS MANJAKARAY

TELEPHONE: -

PROFESSION:TRANSPORTEUR

NUM IMM : 2311TAU MARQUE : VOLVO COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM
TYPE : TP1034C
CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL
PUISSANCE :26
N°SERIE DU TYPE:JAO39547

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :19000 PAV :7050 CU :11950

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1987

USAGE EFFECTIF: TM16 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 17/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 16/05/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :913622/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RANDIMBISON VALO HERY DATE 16/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2311TAU

USAGE EFFECTTF:TM16

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 19000 DROIT Ar 39 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 49 000 TVA Ar 9 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 58 800**