DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

AMBOROVY - MAHAJANGA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 928479/MGA/020/SUR_SITE/2021 **DATE**: 01/12/2021

NOM: ETABLISSEMENT LAISOA

ADRESSE : AMBONDRONA TELEPHONE :

PROFESSION:-

NUM IMM : 8134DB MARQUE :MERCEDES BENZ COMMUNE : ANTALAHA

GENRE : CAM TYPE : 1622/17 CARROSSERIE : PRB

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :29 N°SERIE DU TYPE:017028355062

PLACE ASSISE: 2 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 42190510202352

PTC :16000 PAV :7880 CU :8120

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1988

USAGE EFFECTIF: TM16 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 17/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 01/12/2021

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Le Chef de Centre

Opérateur: RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA

Validité de circulation jusqu'au01/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 928479/MGA/020/SUR_SITE/2021**

De: ETABLISSEMENT LAISOA DATE 01/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8134DB

USAGE EFFECTTF:TM16

PLACE ASSISE: 2 PLACE DEBOUT: PTC 16000 Ar 39 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 41 000 TVA Ar 8 200

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 49 200