

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIAMIHARANJATO RIVOARIMIHAJA HERMAN
ADRESSE : LOT II L 111 ANKADIVATO, **Tél.** 030264506
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **0949TS**

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1330

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : **Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 919593/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 22/11/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José
B.A
Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS 22/01/2022