## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RATOKINIAINA DESIRE DAVIDA
ADRESSE: LOT III 0256 BIS A MANANJARA, Tél. 0345459753
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 0115TP

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2210

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 907247/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 10/11/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE NULLE
- SIEGES DU VEHICULES A COMPLETER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FILTRE A AIR A POSER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS