## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ANDRIANASOLOHARINIRINA VOLOLONIAINA MALALATIANA

ADRESSE : LOT VG 78 AMPARIBE, Tél. 0331464535

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **5819TBD** 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1525

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
  $4\,000$  

 THT:
 Ar
  $22\,000$  

 TVA:
 Ar
  $4\,400$ 

NET A PAYER: Ar 26 400

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

-----

RECU N°: 873745/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- PARTIE FROTEE A DRESSER
- MOTEUR SALE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS - 08/11/2021