## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RABEMANANTSOA ANDRIAMAMPIANDRY HERY TAHIANA

ADRESSE : LOT A 266 B ANDAVAMAMBA ANATAHIZO I, Tél.

0346521620

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1546TAK

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 ans)

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1625

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 916305/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 18/11/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José

B.A

Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 7JOURS 25/11/2021