## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ONIHARY LECA ZIMMER
ADRESSE: 113 BIS FARALAZA, Tél. 0324003415
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 8453TAE

**USAGE EFFECTIF: TM7** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 8990

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 934370/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/12/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ARR G LISSE
- CABOCHON ARR G A REMPLACER

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS