DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 870223/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 05/10/2021

NOM: MATERAUTO

ADRESSE: LALANA RAVONINAHITRINIARIVO ANKORONDRANO -**TELEPHONE**: 0338058554

PROFESSION:-

NUM IMM: 9613TBL MARQUE: FORD **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: CAM TYPE: XXXTTG **CARROSSERIE**: FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL **PUISSANCE**:9 N°SERIE DU TYPE:WFOXXXTTGXJM56100

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: JM56100

PTC:3500 **PAV**:2200 CU:1300

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2019

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 05/10/2021

PATENTE: **ANI**: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au06/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

DATE 05/10/2021

RECU N°:870223/ANT/004/SUR_SITE/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9613TBL

USAGE EFFECTTF:TM6

TVA

De: MATERAUTO

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT:

PTC 3500 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000

NET A PAYER : Ar 16 800 TIMBRE Ar 0

Ar 2 800