DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

N°MOTEUR:ILLISIBLE



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 862083/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 28/09/2021

NOM: ANDRIAMPARISON REINE IDA

ADRESSE: CA 40 FALIARIVO **TELEPHONE**: 0342377582

PROFESSION:-

NUM IMM: 1094TBP **MARQUE**: TOYOTA **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP **TYPE**: BB31V1 **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:9 N°SERIE DU TYPE:06032676

PLACE DEBOUT:

PLACE ASSISE: 5

PTC:2190 **PAV**:1650 CU:540

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 28/09/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au28/09/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:862083/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO

De: ANDRIAMPARISON REINE IDA DATE 28/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1094TBP

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2190 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0