DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 876140/FNR/007/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/10/2021

NOM: RAKOTOARISON MBININTSOA HERVE

ADRESSE: LOT III E 68 MAHAMASINA SUD-0348363762 TELEPHONE:

PROFESSION: INFORMATICIEN

NUM IMM: 4416TAJ MARQUE: LAND ROVER COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: SALLDHMF83A CARROSSERIE: BREAK
SOURCE D'ENERGIE: GASOIL PUISSANCE: 10 N°SERIE DU TYPE: 665364
PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 16L98556B

PTC :2990 PAV :2095 CU :895

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: -222738 DELIVREE LE: 11/10/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 09/10/2020

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 11/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAJAKOBA Jean Emma Noël Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria Validité de circulation jusqu'au11/10/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

> > 0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:876140/FNR/007/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

BESOROHITRA - FIANARANTSOA

De: RAKOTOARISON MBININTSOA HERVE DATE 11/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4416TAJ

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 2990 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**