## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ETS DALIE 0342728228 **ADRESSE**: IMM DZAMA ANODIBE ANGARANGARANA, **Tél**.

0343535008

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0248TAU

**USAGE EFFECTIF: TM7** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 7350

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 928410/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 01/12/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- PARE BRISE A REMPLACER
- VERRE GLOBE OPTIQUE G/D CASSEES

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE

CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS