## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ANDRIANANDRASANA JEAN BAPTISTE **ADRESSE**: LOT 0125/3304-ANTANIFOTSY-V, **Tél**. 0341235878 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **4962FC** 

**USAGE EFFECTIF:** Thé

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2080

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

RECU N°: 925955/FNR/007/SUR\_SITE/2021

**Date**: 29/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- POIGNETS PORTES INT A POSER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- SUPPORT AMORTISSEUR ARR G EN MAUVAIS ETAT

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE

**CLEMENTINE** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02MOIS