



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 915998/TLR/011/SUR\_SITE/2021

DATE : 18/11/2021

NOM : MAMISOA JUSTINE

ADRESSE : LOT 219 67HA SUD

TELEPHONE : 0349934032

PROFESSION :MENAGERE

NUM IMM : 3966TBJ

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KP17CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:YU397950

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2250

PAV :1560

CU :690

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 18/11/2021

PATENTE : 2019

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTOARISON Tino Bonaventure

Validité de circulation jusqu'au18/03/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3966TBJ**

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**