

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOSAMIMANANA**

**ADRESSE : LOT ANDROVAKELY AMBOHIMANDROSO, Tél. 033 02 467 69**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6177TN**

**USAGE EFFECTIF: TM16**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 17000

**DROIT :** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 43 000

**TVA :** Ar 8 600

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ITINERANTE AMBOHIMANDROSO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 917811/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date : 19/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain  
Emilien  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 JOUR 20/11/2021**