DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RATELOSON TOVONTSOA YVES M **ADRESSE** : TSARAMANDROSO, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1147FE

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 670

DROIT: Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 11 000
TVA: Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IHOSY - FIANARANTSOA

RECU N°: 917413/FNR/025/SUR_SITE/2021

Date: 19/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER
- PNEU AV G LISSE
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAMANANTSOA Jean

Fred dy

Opérateur : ANDRIANIRINA JEAN FELIX

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 29/11/2021