DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOMAVO ANTSA NIAINA

ADRESSE: LOT AB 155 BIS E AMBOHITRARAHABA, Tél. 0340258035

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9389TBN

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1215

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-IVATO

RECU N°: 874318/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livasoa APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS