



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 903899/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 08/11/2021

NOM : HERIZAKANIRINA NEE RAKOTONIRAINY NICOLE SAHONDRA

ADRESSE : LOT P N 56 I BIS EST MAHAZOARIVO

TELEPHONE :

PROFESSION :GERANTE

NUM IMM : 9527TBH

MARQUE :TOYOTA

COMMUNE : ALASORA

GENRE : VP

TYPE : BH3FJ1

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:05011185

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :2035097

PTC :2990

PAV :2340

CU :650

ANNEE DE 1^{ere} MISE EN CIRCULATION : 2010

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 09/09/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda

Validité de circulation jusqu'au08/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9527TBH

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2990

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400